

## Příloha: Seznam majetku k vyřazení

Inv. číslo	Název	Rok pořízení	Pořizovací cena v Kč celkem
300838	lednice Zanussi	2011	5 407,-
300153	přijímač digitální	2006	1 565,-
301261	DVD rekordér Panasonic	2014	6 942,-
301531	zvuková karta Creative	2015	1 299,-
301260	pevný disk (bezp. systém)	2014	1 782,-
300815	aku vrtačka	2011	1 990,-
300010	DVD rekordér Panasonic	2006	11 304,-
101194	DVD přehrávač Philips	2005	1 799,-
301064	přehrávač multimediální Ainol Novo	2012	3 990,-
300156	DVD přehrávač	2006	3 699,-
300743	počítač	2010	14 790,-
301771	Switch	2016	2 169,-
300031	pianino Hansmann	2006	8 200,-
101133	počítač + monitor	2000	34 625,-
110068	otopný konvektor	2000	1 899,-
301780	LED soustava DMX 30	2016	4 408,-
300648-654	lampička k pultům na noty 7 ks (à 1 154,-)	2009	8 078,-
103115	lékařský nábytek	1993	3 690,-
103105	lékařský nábytek	1993	3 407,-
300550	přepravní kufr	2009	5 593,-
300135	mlhostroj Hazer Unique 2	2006	24 999,-
200025	mlhostroj Hazer	2010	48 000,-

300838

Nefunkční, došlo k úniku chladícího média, vzhledem k závadě, opotřebení a stáří je oprava nerentabilní.

300153

Nefunkční, činnost ukončena změnou normy vysílání, upgrade SW ani HW není možný.

301261

Opotřebený, nefunkční, záznamový prvek i přes důkladné vyčištění neprovádí spolehlivý záznam.

301531

Nefunkční, zvuková karta neodpovídá současným standardům rozhraní a softwaru pro záznam zvuku, nelze provést upgrade SW ani HW.

301260

Opotřebený, disk vykazuje rostoucí počet vadných sektorů.

300815

Nefunkční, akumulátor vrtačky je po konci své životnosti, plastová ozubená kola ve vrtačce jsou značně opotřebená, komutátor je vydržený a značně jiskří.

300010

Nefunkční, DVD rekordér vykazuje mechanické opotřebení vnitřní mechaniky. Zápis není prováděn spolehlivě, zapisovací prvek je evidentně poškozen. Oprava by byla vzhledem k současným standardům i cenám nerentabilní.

101194

Nefunkční, DVD přehrávač má opotřebenou mechaniku vkládání a přehrávání disků, snímací prvek i přes pečlivé očištění není schopen spolehlivě číst povrch vloženého disku.

301064

Nefunkční, neodpovídá současným standardům multimediálního přenosu, nízká frekvence jádra počítače a nedostačující paměť. Upgrade SW ani HW není možný.

300156

Nefunkční, poškozená mechanika i optika DVD přehrávače.

300743

Morálně zastaralý, nevyhovující požadavkům moderních operačních systémů.

301771

Zkorodované, nefunkční, vykazující poškození zvýšenou vlhkostí, vnitřní obvody jsou zřejmě zkratované. Hrozí nebezpečí lokálního vzplanutí.

300031

Opotřebené, pianino je přes 60 let staré, dlouhodobým používáním silně opotřebené, jak mechanicky, tak i akusticky. Neopravitelné a dále nevyužitelné.

101133

Nefunkční, morálně zastaralý. Nevyhovuje požadavkům současných operačních systémů.

110068

Nefunkční, konvektor má poškozené spínače a nefunkční tepelnou pojistku.

301780

Nefunkční vinou lokálního poškození světelných diod.

300648-654

Lampičky jsou opotřebované užíváním, hrozí nebezpečí úrazu.

103115, 103105

Opotřebený, prasklá boční stěna, vnitřní prostor není nosný – neopravitelné.

300550

Opotřebené dlouhým používáním, poškozené rohové spoje. Hrozí poškození přepravního obsahu.

300135

Přístroj není funkční, vykazuje známky silného opotřebení.

200025

Hlučný kompresor a větrák, vnitřní struktura zanesena vrstvou kondenzovaného oleje a prachu. Bylo by nutné celkově rekonstruovat, vyčistit a vyměnit opotřebované díly – nerentabilní.